



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АвтоЗапчасть КАМАЗ»

Руководителю предприятия

а/я 11049, Производственный проезд, д. 45
Промышленно - коммунальная зона, Промзона,
г. Набережные Челны, Республика Татарстан
РФ, 423800, тел. (8552) 37-37-00, факс 37-22-64
e-mail: azk-post@kamaztrade.ru; www.azkamaz.ru
ОКПО 91206664 ОГРН 1111650005610
ИНН 1650222771 КПП 165001001

от 09.02.2015 № 19-030-111
На № _____ от _____

О замене 128 комплектов

Уважаемые руководители!

Сообщаю Вам, что на основании письма ООО «Федерал-Могул» с 03.02.2015 г. вводятся новые комплекты ЦПГ класса «Евро-0», а именно:

Состав	Было	Стало	Было	Стало
	740.1000128-07	740.1000128-09	740.1000128-08	740.1000128-10
Поршень	7.12094A201-10	7.12094E201-10	7.12094A201-40	7.12094E201-40
Гильза цилиндра	K000918292	K000918292	K000918292	K000918292
Кольца поршневые	740.1000106	740.1000106	740.1000106	740.1000106
Палец поршневой	12094-50972	12094-50972	12094-50972	12094-50972
Стопорные кольца	740.1004022	740.1004022	740.1004022	740.1004022
Уплотнительные кольца гильзы	740.1002024 740.1002031	740.1002024 740.1002031	740.1002024 740.1002031	740.1002024 740.1002031

Состав	Было	Стало	Было	Стало
	7403.1000128-07	7403.1000128-09	7403.1000128-08	7403.1000128-10
Поршень	7.12094A210-10	7.12094E210-10	7.12094A210-40	7.12094E210-40
Гильза цилиндра	K000918292	K000918292	K000918292	K000918292
Кольца поршневые	740.1000106	740.1000106	740.1000106	740.1000106
Палец поршневой	12094-50972	12094-50972	12094-50972	12094-50972
Стопорные кольца	740.1004022	740.1004022	740.1004022	740.1004022
Уплотнительные кольца гильзы	740.1002024 740.1002031	740.1002024 740.1002031	740.1002024 740.1002031	740.1002024 740.1002031


Данное изменение обусловлено переходом на более совершенный состав металла поршня, входящий в комплект. Цены на комплекты 09/10 аналогичны ценам 07/08.

Прошу Вас учесть переход с 07/08 на 09/10 в текущих заявках, а также при планировании на последующие месяцы.

Приложение: письмо ООО «Федерал-Могол» на 1л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора
по коммерческой работе

Д.В. Агапитов

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.

Н.Н. Шарафутдинова
37-37-59

Февраль 4, 2015, № 45-Л

Каничеву П.В.
Генеральному директору
ООО «Автозапчасть КАМАЗ»

Уважаемый Павел Владимирович!


В соответствии с Решением №17-2/1-06Д от 3.02.2015 вводятся новые 128-е ремонтные комплекты для двигателей уровня ЕВРО-0 740.1000128-09/-10 и 7403.1000128-09/-10 следующего состава:

Деталь	Обозначение ремонтного комплекта			
	740.1000128-09	740.1000128-10	7403.1000128-09	7403.1000128-10
Поршень	7.12094E201-10	7.12094E201-40	7.12094E210-10	7.12094E210-40
Гильза цилиндра	740.30-1002021 или K000918292	740.30-1002021 или K000918292	740.30-1002021 или K000918292	740.30-1002021 или K000918292
Кольца поршневые	740.1000106	740.1000106	740.1000106	740.1000106
Палец поршневой	740.30-1004020 или 12094-50972	740.30-1004020 или 12094-50972	740.30-1004020 или 12094-50972	740.30-1004020 или 12094-50972
Стопорные кольца	740.1004022	740.1004022	740.1004022	740.1004022
Уплотнительные кольца гильзы	740.1002024 740.1002031	740.1002024 740.1002031	740.1002024 740.1002031	740.1002024 740.1002031

Прошу вас учесть в заявках переход на комплекты -09/-10, т.к. существующие -07/-08 снимаются с производства.

Приложение: упомянутое Решение.

Генеральный директор



Г. Флисиковски