

15.11.2013

№ 19-050-3545

На № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

И.о. начальника отдела  
продаж запасных частей  
С.М. Гараниной

О замене ступиц

Уважаемая Светлана Михайловна!

В целях повышения качества тормозного барабана и в связи с вводом в производство кассетной манжеты «Фройденберг» по предписаниям № 0117-13А-00 от 30.10.2013, 0116-13А-00 от 01.11.2013г. и извещениям НТЦ № 43114.2184 от 27.09.2013, 4310.3919 от 31.01.2013, 43114.2225 от 11.06.2013 аннулирована КД на ступицы: 43114-3103015, 43114-3103015-10, 43118-3103015-02, 4310-3103015-01, 4310-3103011-01, 43114-3103010-10, 43118-3103010-10, 43118-3103009-10, 43114-3103010-12, 43118-3103010-12, 43118-3103009-12, 4310-3103007, 4310-3103007-10, 43114-3103007-10, 43118-3103007-10, 43114-3103007-12, 43118-310307-12.

Введены новые ступицы 43114-3103015-20, 43114-3103010-20, 43114-3103010-22, 43114-3103007-20, 43114-3103007-22.

Для установки новых ступиц на старые автомобили необходимо поменять:

- манжету 864151 на 004510431030159088
- кольцо 4310-3103083-10 на 4310-3103083-20.

Прошу Вас дать указание специалистам проработать данную информацию с субъектами дилерской сети и привести заказы в соответствие.

Приложение: перечень аналогов на 1л. в 1 экз.

Руководитель ГПиОПЗЧСП

М.В. Сеницына

Н.Г. Хафизова  
37-37-50